**GD-140.07**

# COMUNICADO GD 1040 DE 2026

## INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE CONTINGENCIA EN EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

**Domingo, quince (15) de noviembre de 2026**

La Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P. informa a todos sus usuarios y a la comunidad en general que la interrupción del servicio de energía eléctrica que se presenta el día de hoy en el departamento del Caquetá y su área de influencia obedece a una **emergencia externa** ocasionada por un atentado contra torres de transmisión del Sistema Interconectado Nacional (SIN) en la vereda Hato Viejo, municipio de El Pital (Huila), reportado por ElectroHuila S.A. E.S.P. desde las **03:52 a. m.**, lo cual limitó gravemente la capacidad de transporte de energía hacia nuestra región.

Debido a esta situación ajena a nuestra infraestructura, la operación en nuestro sistema se ha desarrollado de la siguiente manera:

- **04:40 a. m.:** Por instrucción del operador nacional XM, fue necesario realizar un primer deslastre de carga (reducción controlada de energía para proteger el sistema), afectando al municipio de La Macarena (Meta) y la zona rural de San Vicente del Caguán.
- **06:00 a. m. (aprox.):** Ante una nueva solicitud de XM, se efectuó un segundo deslastre de carga que afectó la zona urbana y el resto del municipio de San Vicente del Caguán.
- **07:04 a. m.:** Se presentó una afectación general en el sistema, dejando sin servicio de energía eléctrica a la totalidad de los usuarios de la Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P.
- **7:39.:** Nuestro Centro de Control intentó restablecer el servicio con limitación de carga a través del sistema alterno Hobo – Altamira (115 kV); sin embargo, este no logró sostener la demanda y a las 08:43 a. m. se produjo un nuevo disparo general.
- **10:14 a. m.:** Se realizó una nueva prueba de restablecimiento parcial únicamente para el municipio de Florencia, pero a las 11:08 a. m. volvió a presentarse otro disparo general en el sistema.

En este momento, la Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P. permanece atenta y a la espera de información técnica actualizada y de las soluciones operativas que adelantan ElectroHuila y XM para poder restablecer el suministro de energía de forma estable y segura.

**AVISO DE SEGURIDAD Y VERIFICACIÓN INSTITUCIONAL:**
Para verificar la autenticidad, vigencia y avances de esta contingencia, consulte exclusivamente los canales institucionales de ELECTROCAQUETÁ S.A. E.S.P.: portal web oficial www.electrocaqueta.com.co y redes sociales oficiales. Reporte de fallas y emergencias: Línea 115 | PBX: (608) 436 6400 | WhatsApp: 300 912 2226.

**ING. JAIME ZAPATA FRANCO**
**Gerente de Distribución**

Proyectó: Johannes Muñoz Gómez – Ingeniero G.D.